
$Le = 0.8\ ;\ \phi = 0.8$
$R = 0.93l_f$
$R = 1.10l_f$
$R = 1.41l_f$
M_b
t/t_f


$Le = 1.0\ ;\ \phi = 0.8$
$R = 0.93l_f$
$R = 1.10l_f$
$R = 1.41l_f$
M_b
t/t_f


$Le = 1.2\ ;\ \phi = 0.8$
$R = 0.93l_f$
$R = 1.10l_f$
$R = 1.41l_f$
M_b
t/t_f


$Le = 0.8\ ;\ \phi = 0.8$
$b_{sp} = 0.1$
$b_{sp} = 0.2$
$b_{sp} = 0.3$
M_b
t/t_f


$Le = 1.0\ ;\ \phi = 0.8$
$b_{sp} = 0.1$
$b_{sp} = 0.2$
$b_{sp} = 0.3$
M_b
t/t_f


$Le = 1.2\ ;\ \phi = 0.8$
$b_{sp} = 0.1$
$b_{sp} = 0.2$
$b_{sp} = 0.3$
M_b
t/t_f


$Le = 0.8\ ;\ \phi = 0.8$
$a_{sp} = 2.7$
$a_{sp} = 3.5$
$a_{sp} = 4.3$
M_b
t/t_f


$Le = 1.0\ ;\ \phi = 0.8$
$a_{sp} = 2.7$
$a_{sp} = 3.5$
$a_{sp} = 4.3$
M_b
t/t_f


$Le = 1.2\ ;\ \phi = 0.8$
$a_{sp} = 2.7$
$a_{sp} = 3.5$
$a_{sp} = 4.3$
M_b
t/t_f